

Numer zapytania	Z164/10079/1
Tytuł zapytania	CZĘŚCI BUTINA/2035/MO
Kupiec prowadzący:	Kwiatkowski, Ryszard
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2025-01-31 08:43:53
Waluta:	EUR

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-01-31 08:45:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-02-10 12:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-02-07 09:00:00

Załączniki	nie
------------	-----

Treść zapytania

Dzień dobry,
proszę o ofertę cenową.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
	Brak pozycji

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	BUTINA XL75 G2.1 8013958 ŁAŃCUCH	7094919	1	szt.	CZĘŚCI ZAMIENNE DO MASZYN I URZĄDZEŃ
2.	BUTINA XL75 G2.1 8006850 CAP SCREW FINE	7042597	28	szt.	CZĘŚCI ZAMIENNE DO MASZYN I URZĄDZEŃ
3.	BUTINA XL75 G2.1 8001551 HEX NUT	7042591	28	szt.	CZĘŚCI ZAMIENNE DO MASZYN I URZĄDZEŃ

4.	BUTINA XL75 G2.1 8001573 SAFETYWASHER	7042592	28	szt.	CZĘŚCI ZAMIENNE DO MASZYN I URZĄDZEŃ
5.	BUTINA XL75 G2.1 8021894 DRIVINGSTATION	7042686	1	szt.	CZĘŚCI ZAMIENNE DO MASZYN I URZĄDZEŃ
6.	BUTINA XL75 G2.1 4026319 TENSION BUSH	7042577	2	szt.	CZĘŚCI ZAMIENNE DO MASZYN I URZĄDZEŃ
7.	BUTINA XL75 G2.1 0900720 BEARING	7042557	2	szt.	CZĘŚCI ZAMIENNE DO MASZYN I URZĄDZEŃ
8.	BUTINA XL75 G2.1 4025128 CHAIN WHEEL	7042574	4	szt.	CZĘŚCI ZAMIENNE DO MASZYN I URZĄDZEŃ
9.	BUTINA XL75 G2.1 4026316 TENSION BUSH	7042589	4	szt.	CZĘŚCI ZAMIENNE DO MASZYN I URZĄDZEŃ
10.	BUTINA XL75 G2.1 4025324 CHAIN WHEEL	7042588	2	szt.	CZĘŚCI ZAMIENNE DO MASZYN I URZĄDZEŃ
11.	BUTINA XL75 G2.1 2400299 CHAIN	7042576	2	szt.	CZĘŚCI ZAMIENNE DO MASZYN I URZĄDZEŃ
12.	BUTINA XL75 G2.1 4000835 CHAIN TIGHTENER	7042582	2	szt.	CZĘŚCI ZAMIENNE DO MASZYN I URZĄDZEŃ
13.	BUTINA XL75 G2.1 8013593 BOX SHAFT	7042677	14	szt.	CZĘŚCI ZAMIENNE DO MASZYN I URZĄDZEŃ
14.	BUTINA XL75 G2.1 4000870 BLOCK BEARING	7042583	28	szt.	CZĘŚCI ZAMIENNE DO MASZYN I URZĄDZEŃ
15.	BUTINA XL75 G2.1 0202247 STEEL BOLT	7042538	56	szt.	CZĘŚCI ZAMIENNE DO MASZYN I URZĄDZEŃ
16.	BUTINA XL75 G2.1 0209216 FLAT WASHER	7042547	56	szt.	CZĘŚCI ZAMIENNE DO MASZYN I URZĄDZEŃ
17.	BUTINA XL75 G2.1 0208116 HEX NUT	7042544	112	szt.	CZĘŚCI ZAMIENNE DO MASZYN I URZĄDZEŃ
18.	BUTINA XL75 G2.1 4010420 STOP RING	7042572	28	szt.	CZĘŚCI ZAMIENNE DO MASZYN I URZĄDZEŃ

19.	BUTINA XL75 G2.1 0930300 RUBBER SHOCK	7042563	28	szt.	CZĘŚCI ZAMIENNE DO MASZYN I URZĄDZEŃ
20.	BUTINA XL75 G2.1 0208108 STEEL NUT - #1	7042543	28	szt.	CZĘŚCI ZAMIENNE DO MASZYN I URZĄDZEŃ
21.	BUTINA XL75 G2.1 2310016 SLIDING RAIL F	7042569	7	szt.	CZĘŚCI ZAMIENNE DO MASZYN I URZĄDZEŃ
22.	BUTINA XL75 G2.1 0202214 STEEL SCREW	7042537	154	szt.	CZĘŚCI ZAMIENNE DO MASZYN I URZĄDZEŃ
23.	BUTINA XL75 G2.1 0209508 FACET WASHER	7042548	154	szt.	CZĘŚCI ZAMIENNE DO MASZYN I URZĄDZEŃ
24.	BUTINA XL75 G2.1 0208108 STEEL NUT - #2	7042543	154	szt.	CZĘŚCI ZAMIENNE DO MASZYN I URZĄDZEŃ
25.	BUTINA XL75 G2.1 8007339 GUIDE	7042627	14	szt.	CZĘŚCI ZAMIENNE DO MASZYN I URZĄDZEŃ
26.	BUTINA XL75 G2.1 8015969 HOISTING UNIT	7042683	1	szt.	CZĘŚCI ZAMIENNE DO MASZYN I URZĄDZEŃ
27.	BUTINA XL75 G.2.1 5864697.000 WYRZUTNIK	7099732	1	szt.	CZĘŚCI ZAMIENNE DO MASZYN I URZĄDZEŃ
28.	BUTINA XL75 G.2.1 5864698.000 WYRZUTNIK	7099733	1	szt.	CZĘŚCI ZAMIENNE DO MASZYN I URZĄDZEŃ
29.	BUTINA XL75 G2.1 2410008 GUIDEWAY	7042578	7	szt.	CZĘŚCI ZAMIENNE DO MASZYN I URZĄDZEŃ
30.	BUTINA XL75 G2.1 2410009 GUIDEWAY	7042579	7	szt.	CZĘŚCI ZAMIENNE DO MASZYN I URZĄDZEŃ
31.	BUTINA XL75 G2.1 0202135 HEXAGON CAP	7042536	42	szt.	CZĘŚCI ZAMIENNE DO MASZYN I URZĄDZEŃ
32.	BUTINA XL75 G2.1 0209212 FLAT WASHER	7018111	42	szt.	CZĘŚCI ZAMIENNE DO MASZYN I URZĄDZEŃ
33.	BUTINA XL75 G2.1 0208213 TIGHTENING	7042545	42	szt.	CZĘŚCI ZAMIENNE DO MASZYN I URZĄDZEŃ

34.	BUTINA XL75 G2.1 0730350 ROD CLEVIS	7042551	1	szt.	CZĘŚCI ZAMIENNE DO MASZYN I URZĄDZEŃ
35.	BUTINA XL75 G2.1 8000822 ADAPTOR	7042590	2	szt.	CZĘŚCI ZAMIENNE DO MASZYN I URZĄDZEŃ
36.	BUTINA XL75 G2.1 4010404 PIVOT BRACKET	7042570	14	szt.	CZĘŚCI ZAMIENNE DO MASZYN I URZĄDZEŃ
37.	BUTINA XL75 G2.1 2422400 SHAFT	7042581	7	szt.	CZĘŚCI ZAMIENNE DO MASZYN I URZĄDZEŃ
38.	BUTINA XL75 G2.1 0910422 BUSHING	7042558	14	szt.	CZĘŚCI ZAMIENNE DO MASZYN I URZĄDZEŃ
39.	BUTINA XL75 G2.1 0922407 SHAFT	7042559	14	szt.	CZĘŚCI ZAMIENNE DO MASZYN I URZĄDZEŃ
40.	BUTINA XL75 G2.1 0930200 DISCHARGE	7042561	14	szt.	CZĘŚCI ZAMIENNE DO MASZYN I URZĄDZEŃ
41.	BUTINA XL75 G2.1 1425009 UNIVERSAL	7025979	2	szt.	CZĘŚCI ZAMIENNE DO MASZYN I URZĄDZEŃ
42.	BUTINA XL75 G2.1 0930201 DISCHARGE	7042562	14	szt.	CZĘŚCI ZAMIENNE DO MASZYN I URZĄDZEŃ
43.	BUTINA XL75 G2.1 0900450 SCREW SET	7042555	14	szt.	CZĘŚCI ZAMIENNE DO MASZYN I URZĄDZEŃ
44.	BUTINA XL75 G2.1 0900451 ZEST. MOCUJĄCY	7094920	7	szt.	CZĘŚCI ZAMIENNE DO MASZYN I URZĄDZEŃ
45.	BUTINA XL75 G2.1 2300204 SCREW SET	7042567	7	szt.	CZĘŚCI ZAMIENNE DO MASZYN I URZĄDZEŃ
46.	BUTINA XL75 G2.1 0750945 OIL LUBRICATOR	7042553	2	szt.	CZĘŚCI ZAMIENNE DO MASZYN I URZĄDZEŃ
47.	BUTINA XL75 G2.1 2330001 LIFT ROLLER	7042571	14	szt.	CZĘŚCI ZAMIENNE DO MASZYN I URZĄDZEŃ
48.	BUTINA XL75 G2.1 0755510 MALE ELBOW	7042554	6	szt.	CZĘŚCI ZAMIENNE DO MASZYN I URZĄDZEŃ

49.	BUTINA XL75 G2.1 1425002 BRASS FILTER	7042564	2	szt.	CZĘŚCI ZAMIENNE DO MASZYN I URZĄDZEŃ
50.	BUTINA XL75 G2.1 2300211 SCREWS	7042568	14	szt.	CZĘŚCI ZAMIENNE DO MASZYN I URZĄDZEŃ
51.	BUTINA XL75 G2.1 2400005 CHAIN GUIDE 3	7042575	2	szt.	CZĘŚCI ZAMIENNE DO MASZYN I URZĄDZEŃ
52.	BUTINA XL75 G2.1 4025127 CHAIN WHEEL	7042587	4	szt.	CZĘŚCI ZAMIENNE DO MASZYN I URZĄDZEŃ
53.	BUTINA XL75 G2.1 4010108 JOURNAL	7042584	4	szt.	CZĘŚCI ZAMIENNE DO MASZYN I URZĄDZEŃ
54.	BUTINA XL75 G2.1 4010419 WASHER	7042586	4	szt.	CZĘŚCI ZAMIENNE DO MASZYN I URZĄDZEŃ
55.	BUTINA XL75 G2.1 0213070 CIRCLIP	7042549	4	szt.	CZĘŚCI ZAMIENNE DO MASZYN I URZĄDZEŃ
56.	BUTINA XL75 G2.1 0203179 INSEX SCREW	7042539	16	szt.	CZĘŚCI ZAMIENNE DO MASZYN I URZĄDZEŃ
57.	BUTINA XL75 G2.1 2410011 CHAINGUIDE	7042580	2	szt.	CZĘŚCI ZAMIENNE DO MASZYN I URZĄDZEŃ
58.	BUTINA 2330008 COVER	7069212	1	szt.	CZĘŚCI ZAMIENNE DO MASZYN I URZĄDZEŃ
59.	BUTINA XL75 G2.1 2330018 GLIDING GUIDE	7042573	2	szt.	CZĘŚCI ZAMIENNE DO MASZYN I URZĄDZEŃ
60.	BUTINA XL75 G2.1 8008318 IRON GUIDE	7042635	6	szt.	CZĘŚCI ZAMIENNE DO MASZYN I URZĄDZEŃ
61.	BUTINA XL75 G2.1 8008093 IRON GUIDE	7042632	2	szt.	CZĘŚCI ZAMIENNE DO MASZYN I URZĄDZEŃ
62.	BUTINA XL75 G2.1 8015421 WSPORNIK	7094927	3	szt.	CZĘŚCI ZAMIENNE DO MASZYN I URZĄDZEŃ
63.	BUTINA XL75 G2.1 58501687.002 PASEK	7119034	2	szt.	CZĘŚCI ZAMIENNE DO MASZYN I URZĄDZEŃ

64.	BUTINA XL75 G2.1 58501914.002 PŁYTA	7119035	12	szt.	CZĘŚCI ZAMIENNE DO MASZYN I URZĄDZEŃ
-----	--	---------	----	------	---

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie